

23.10.2021



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: kemerovoGPN@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание
об устранении нарушений
обязательных требований
пожарной безопасности № 692/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1-собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа №54».

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. № 692 от 25 октября 2021, в период 27.10.2021г. с 09.00 час. до 11.00 2 часа, 29.10.2021г. с 15.00 час. до 16.00 1 час (продолжительностью 3 часа)

проведена внеплановая выездная проверка государственными инспекторами Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору, Климовым Сергеем Николаевичем лейтенантом внутренней службы в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №54» по адресам: 650055, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА ФЕДОРОВСКОГО, 6; 650051, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС, ГОРОД КЕМЕРОВО, УЛИЦА ЗЕЙСКАЯ, ;

(должность, фамилия имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц, руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заместитель директора по БЖ МБОУ «СОШ №61» Иванов Игорь Юрьевич

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-З «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21 12 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
Улица Федоровского, 6				
1.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	30.05.2022	

	(СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 61,3 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816.	безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».		
2.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.	30.05.2022	
3.	Двери эвакуационных выходов непосредственно из помещения наружу имеют магнитный замок, препятствующий их свободному открыванию изнутри.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.	30.05.2022	
4.	Помещения категории В1, В2 или В3, двери данных помещений, выходящих в коридор пути эвакуации должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. По факту установлена железная дверь.	п. 5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*, п. 7.3 СНиП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.05.2022	
5.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	п.6.22 СНиП 21-01-97; п.7.74 СНиП 23-05.95*; СНиП II-4-79; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.05.2022	
Улица Зейская, 54				
6.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330.	п.6.22 СНиП 21-01-97; п.7.74 СНиП 23-05.95*; СНиП II-4-79; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.05.2022	
7.	Со второго этажа здания (школы) отсутствует второй эвакуационный выход	п. 8.1.11. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.2.9, п. 4.2.10 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.05.2022	
8.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020.	30.05.2022	

9.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 61,9 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816.	ч. 4 ст. 4; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	30.05.2022	
----	---	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Предписание для исполнения получил (а):

Андреев МКОУ «СШ № 54»
Васильева Наталья
Темурьева

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица (представителя))

« 29 » 10 2021г.

[Подпись]
(подпись)

Государственный инспектор Кемеровского
и Березовского городских округов, Кемеровского
муниципального округа по пожарному надзору

Климов Сергей Николаевич
(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего
документарную проверку)

« 29 » октября 2021г.

