

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 54»**

650055, г. Кемерово, ул. Федоровского, 6, тел. 28-06-48, E-mail: kem_school54@mail.ru

Заместителю начальника отдела
надзорной деятельности и
профилактической работы г. Кемерово,
г. Березовского и Кемеровского района
А.С.Розанову
И.о.директора МБОУ «СОШ №54»
О.С.Дружининой

Уважаемый Александр Сергеевич!

На основании полученного запроса от 27.03.2023 № ИВ–201–3–6-488 направляем Вам следующую информацию:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Информация о выполнении
1	2	3	4	5
ул. Зейская, 54				
1.	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 6.22 СНИП 21-01-97; п.7.74 СНИП 23-05.95*; СНИП II-4-79; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст. 89 ФЗ от	30.05.2022	Выполнено 09.12.2021г
2.	Со второго этажа здания (школы) отсутствует второй эвакуационный выход	п. 8.1.11. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	30.05.2022	Не выполнено. Нарушение будет устранено в 2023 году при условии получения бюджетного финансирования.
3.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние автоматической пожарной сигнализации. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020г.	30.05.2022	Выполнено май, 2021 г. Не выполнено. Восстановить техническую документацию не представляется возможным.

4.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 61,9 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816	ч. 4 ст.4; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	30.05.2022	Не выполнено. Нарушение будет устранено в 2023 году при условии получения бюджетного финансирования.
Ул. Федоровского, 6				
5.	Звуковые сигналы системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА (фактический уровень звука 61,3 дБА измерения проведены в присутствии представителя обслуживающей организации ООО «Стройавтоматика» прибором testo 816	ч. 4 ст.4; ч. 1 ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	30.05.2022	Выполнено 25.10.2022г.
6.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020г.	30.05.2022	Не выполнено. Восстановить техническую документацию не представляется возможным.
7.	Двери эвакуационных выходов непосредственно из помещения наружу имеют магнитный замок, препятствующий их свободному открыванию изнутри.	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства № 1479 от 16.09.2020г.	30.05.2022	Выполнено май, 2021г.
8.	Помещения категории В1, В2 или В3, двери данных помещений, выходящих в коридор пути эвакуации, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. По факту установлена железная дверь.	п.5.1.2 СП 4.13130, СП 12.13130. п. 5.14*, табл. 1, 2, п. 7.4, п. 7.18 СНиП 21-01-97*, п. 7.3 СНиП 31-03-2001, п. 5.22 СП 56.13330, п. 4.17, п. 6.2.10 СП 4.13130.2013, ст. 87, ст. 88 табл. 23-24 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	30.05.2022	Выполнено 23.12.2021г.

9	В здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330	п. 6.22 СНиП 21-01-97; п.7.74 СНиП 23-05.95*; СНиП II-4-79; ст.4, ст.6 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3.1 СП 1.13130.2009; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	30.05.2022	Выполнено 09.12.2021г
---	--	---	------------	-----------------------

Приложение: по тексту на 4 л. в 1 экз.

27.03.2023

И.о.директора МБОУ «СОШ №54»



[Handwritten signature]

О.С.Дружинина